



Аkkуmулятopная
БАЛТИЙСКАЯ КОМПАНИЯ

195253 г. Санкт-Петербург, Энергетиков проспект,
дом 59, корпус 2, литер А, помещение 1-Н, офис 7
тел. 932-11-72
e-mail: abk4@mail.ru
www.akkumbalt.ru

ООО «Аkkуmбалт.ру»

ИНН 7806449740, КПП 780601001, р/с 40702810032130001270 в Филиале «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК» в г. Санкт-Петербург, БИК 044030786, к/с 30101810600000000786

195253 г. Санкт-Петербург, Энергетиков проспект, дом 59, корпус 2, литер А, помещение 1-Н, офис 7

Центр технического обслуживания аккумуляторов

24.03.2023

АКТ выполненных работ № 03

Наименование АКБ: JUNGHEINRICH EJC 216

Напряжение: 24V Емкость: _____

Серийный номер 90221918

№ БАНКИ	Напряжение на выводах АКБ (ЭДС) при поступлении	Напряжение на выводах АКБ (ЭДС) после обслуживания	Внутреннее сопротивление мОм при поступлении	Внутреннее сопротивление мОм после обслуживания	Плотность электролита г/см ³ при поступлении	Плотность электролита г/см ³ после обслуживания	Уровень электролита при поступлении	Уровень электролита после обслуживания	Состояние перемишек
1	2.05	2.11	1.14	0.82	1.10	1.27	Ниже нормы	норма	хорошее
2	2.0	2.10	1.17	0.80	1.10	1.27	Ниже нормы	норма	хорошее
3	2.0	2.11	1.15	0.78	1.10	1.27	Ниже нормы	норма	хорошее
4	2.08	2.10	1.10	0.78	1.10	1.27	Ниже нормы	норма	хорошее
5	2.0	2.10	1.19	0.79	1.10	1.27	Ниже нормы	норма	хорошее
6	2.0	2.11	1.24	0.76	1.10	1.27	Ниже нормы	норма	хорошее
7	2.0	2.11	1.16	0.75	1.10	1.27	Ниже нормы	норма	хорошее
8	2.0	2.10	1.12	0.77	1.10	1.27	Ниже нормы	норма	хорошее
9	2.0	2.10	1.13	0.76	1.10	1.27	Ниже нормы	норма	хорошее
10	2.0	2.11	1.09	0.78	1.10	1.27	Ниже нормы	норма	хорошее
11	2.0	2.10	1.19	0.78	1.10	1.27	Ниже нормы	норма	хорошее
12	2.0	2.10	1.12	0.75	1.10	1.27	Ниже нормы	норма	хорошее

При проверке технического состояния аккумулятора перед проведением технических работ по обслуживанию на 16.03.2023 г АКБ находится в разряженном состоянии. Напряжение на выводах АКБ (ЭДС) составляет 24.13 V. Внутреннее сопротивление 13.80 мОм. Плотность электролита 1,10 г/см³ во всех элементах. Уровень электролита в элементах аккумулятора ниже нормы. Аккумуляторный ящик залит электролитом (проверка шупом – уровень 75 см.). Состояние перемишек хорошее.

